

**TH421** Fehlanpassungen, schlecht montierte Steckverbindungen  
oder Beschädigungen von HF-Übertragungsleitungen

Lösung: führen zu Reflektionen des übertragenen HF-Signals  
und zu einem erhöhten VSWR.

Wir reflektieren, daß diese Frage in uns den Reflex auslöst,  
zu wissen, daß die Reflektionen reflexartig in der richtigen Antwort vorkommen.