


**TH402** Fehlanpassungen oder Beschädigungen von HF-Übertragungsleitungen

Lösung: führen zu Reflexionen des übertragenen HF-Signals und einem erhöhten VSWR.



### Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung : das VSWR.  
Eingefügt zwischen Senderausgang und Antenne  
wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter,  
Stehwellen-Meßbrücke, Reflektometer usw . . .

Fehlanpassung ist erkennbar mit einem Stehwellenmeßgerät.